

N° dossier : 2011071109
Technicien : Dubois Guillaume

Situation de l'immeuble :



9 RUE DES ARTISANS
Maison principale
68600 ALGOLSHEIM



Récapitulatif du diagnostic :

Les deux graphiques ci-dessous synthétisent le résultat du Diagnostic de Performance Energétique en présentant :

- Le classement de la consommation énergétique du bien analysé ;
- Le classement de l'émission de gaz à effet de serre ;



Vous trouverez dans les pages suivantes, des informations complémentaires ainsi que des explications.